





Adaptér GA-69



1. Zvoľte fázu pred vložením do lištového systému.



2. Vložte adaptér a pootočením páčky ho pripevnite.

Svetelný zdroj obsiahnutý v tomto svietidle môže nahradiť iba výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobná kvalifikovaná osoba.

SLOS
Profesionálne osvetlenie

SLOS s.r.o., Nám. Ľudovíta Štúra 24 | 974 05 Banská Bystrica
☎ +421 48 470 0 470 | ✉ slos@slos.sk | 🌐 www.slos.sk

